


NO	KOD/CODE	PARÇA ADI	NAME	ADET/PIECE	KUTU/BOX
1	2TRSA02SFY682801	UST TABLA	TOP PANEL	1	2
2	2TRSA02SFY682902	ALT TABLA	BOTTOM PANEL	1	2
3	2TRSA02SFY684922	CEKMECE KLAPASI UST	DRAWER FRONT -TOP	1	2
4	2TRSA02SFY684923	CEKMECE KLAPASI ORTA	DRAWER FRONT -MIDDLE	3	2
5	2TRSA02SFY684824	CEKMECE KLAPASI ALT	DRAWER FRONT -BOTTOM	1	2
6	2TRSA02SFY682803	SAG YAN TABLA	END PANEL -RIGHT	1	3
7	2TRSA02SFY682804	SOL YAN TABLA	END PANEL -LEFT	1	3
8	2TRSA01KMD666823	CEKMECE SAG YAN	DRAWER BOX RIGHT SIDE	5	3
9	2TRSA01KMD666824	CEKMECE SOL YAN	DRAWER BOX LEFT SIDE	5	3
10	2TRSA02SFY666825	CEKMECE ARKA KAYIT	DRAWER BOX BACK PANEL	5	3
11	2TRSA02SFY666816	ARKALIK	BACK PANEL	1	3
12	2TRSA02SFY666817	ARA DESTEK KAYIT	MIDDLE SUPPORT PANEL	1	3
13	2TRSA02SFY666833	CEKMECE TABANI	DRAWER BASE	5	3



PLEASE RETAIN THE LABEL INFORMATION ON THE PACKAGES. DO NOT START ASSEMBLY IF THERE ARE ANY MISSING ITEMS IN THE PACKAGE.
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED DURING THE ASSEMBLY PROCESS AND LATER ON DUE TO THE MISUSE OF BUYERS.
KOLİ ÜZERİNDEKİ ETİKET BİLGİLERİNİ SAKLAYINIZ KOLİ İÇERİSİNDE EKSIK PARÇA VARSA, LÜTFEN MONTAJA BAŞLAMAYINIZ.
MONTAJ ESNASINDA VE DAHA SONRA KULLANICI HATALARINDAN DOĞACAK HASARLARDA ÜRETİCİ FIRMA SORUMLU DEĞİLDİR.

